



شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة License For Use of The Quality Mark

License Number: 20230471881 رقم الترخيص:

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:

VITRA KARO SANAYİ VE TİCARET BOZÜYÜK FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

المنشأة:

The Establishment's Address:

Eylül Mah. Osman Rusçuk Cad. No.13, Bozüyük 11300 Bilecik, Turkey 4

عنوان المنشأة:

Production Line Location:

Eylül Mah. Osman Rusçuk Cad. No.13, Bozüyük 11300 Bilecik, Turkey 4

موقع خط الإنتاج:

Normative References:

SASO ISO 13006-2018

المراجع القياسية:

The Trade Mark:

Vitra

العلامة التجارية:

The Product:

بلاط السيراميك

المنتج:

(تفاصيل المنتج في الملحق)

Date of Granting:

03/05/2023

تاريخ المنح:

Date of Renewal:

-

تاريخ التجديد:

Date of Expiry:

03/05/2026

تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات
Director General of Certification Department

المهندس / خالد بن محمد النملة
Eng. Khalid M. Alnamlah



للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي كسب أو تغيير في هذه الشهادة يغيرها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.



ملحق شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة
Appendix (License For Use of The Quality Mark)

The establishment:	VITRA KARO SANAYI VE TICARET BOZÜYÜK FABRIKASI ANONİM ŞİRKETİ
Certificate No.:	20230471881
Certificate Expiration Date:	03/05/2026
Product:	بلاط السيراميك
Brand Name:	VitrA

المنشأة:	
رقم الترخيص:	
تاريخ انتهاء الترخيص:	
المنتج:	
العلامة التجارية:	

Date of Granting/Renewal	المقاسات Size	الصف Classification	P No.
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، مقوم (Rectified)	1 بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء %0.5 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، غير مزج (Unglazed) ، مقوم (Rectified)	2 بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء %0.5 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، غير مزج (Unglazed) ، غير مقوم (Non-Rectified)	3 بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء %0.5 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، غير مقوم (Non-Rectified)	4 بلاط سيراميك (بورسلان) مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء %10 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، مقوم (Rectified)	5 بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء %10 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، مقوم (Rectified)	6 بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف عالي الامتصاص للماء %3.0 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، غير مقوم (Non Rectified)	7 بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء %0.5 Evs
03/05/2023	-	مجموعه (Bla) ، مزج (Glazed) ، غير مقوم (Non Rectified)	8 بلاط سيراميك مشكل بالكبس الجاف منخفض الامتصاص للماء %0.5 Evs

